

5.1	Alvenaria tijolos furados com argamassa (9x14x25) (assentamento tijolo	87509	m ²	1,68	66,97	16,74	142,10	35,52	177,62	
6.0	REVESTIMENTO									1.801,43
6.1	Chapisco interno aplicado com colher (1:3 cimento e areia grossa)	87879	m ²	3,36	1,91	0,48	8,11	2,03	10,14	
6.2	Emboço interno (1:2:8)	87553	m ²	3,36	8,66	2,17	36,77	9,19	45,96	
6.3	Revestimento cerâmico de paredes até o teto	87265	m ²	34,02	32,50	8,12	1.396,26	349,07	1.745,33	
7.0	ESQUADRIAS									3.187,40
7.1	Janela de correr aço - 4 FOLHAS	11226	und	3,00	611,27	152,82	2.316,11	579,03	2.895,14	
7.2	Vidro	02425/ORS	m ²	3,56	52,00	13,00	233,81	58,45	292,26	
8.0	PINTURA									762,93
8.1	Pintura em latex acrílico premium 02 demãos sobre paredes interno externo	88489	m ²	57,42	6,33	1,58	458,92	114,73	573,64	
8.2	Pintura em selador acrílico 01 demão interno externo	88415	m ²	57,42	2,09	0,52	151,42	37,86	189,28	
9.0	FORRO									469,51
9.1	colocação e material Forro PVC 8mm (com beiral)	73940/001	m ²	22,53	13,20	3,30	375,61	93,90	469,51	
							11.030,91	3.912,37	14.943,28	
										14.943,28
Tenente Portela, 07 de abril de 2016										

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal