

> Relação de Peças e Serviços <

				Vlr. Unit. R\$	Vlr. TOTAL- R\$:
1	Arruela Enc.STD VW 1.6	Pç	1	38,00	38,00
2	Biela VW	Pç	1	162,00	162,00
3	Bomba de óleo VW Original..	Pç	1	277,00	277,00
4	Bronzina Biela VW	Pç	1	272,00	272,00
5	Bronzina Manca! STD VW	Pç	1	93,00	93,00
6	Buxha Biela VW	Pç	1	104,00	104,00
7	Flange Tras - VW	Pç	1	319,00	319,00
8	Guia Adm/Esc VW	Pç	8	12,50	100,00
9	Injetor ""Jet Cooler"" VW	Pç	4	35,00	140,00
10	Jogo Anéis 050 VW	Pç	1	425,00	425,00
11	Jogo Juntas VW	Pç	1	293,00	293,00
12	Jogo Pistão 050 VW 1.4	Pç	1	701,00	701,00
13	Ret H Val VW 6mm	Pç	8	5,50	44,00
14	Retentor Comando VW	Pç	1	66,00	66,00
15	Rosaca 8x12x15	Pç	1	7,00	7,00
16	Val. Adm. VW 1.6 8V	Pç	4	29,50	118,00
17	Virabrequim Power 1.6	Pç	1	886,00	886,00
18	Serviços de Aplainar Cabeçote VW	Var	1	110,00	110,00
19	Serv. Lavagem Térmica..	Var	1	196,00	196,00
20	Serv. Retif. Blocop VW	Var	1	182,00	182,00
21	Serv. Retif. Bucha Biela VW	Var	4	35,00	140,00
22	Serv. Retif. Sedes VW	Var	8	13,50	108,00
23	Serv. Retif. Válvulas VW	Var	4	10,00	40,00
24	Serv. Troca Guias VW	Var	8	7,00	56,00
25	Serv. Diversos...	Var	1	100,00	100,00
26	Desp. c/ Transp. Deslocamentos..	Var	1	250,00	250,00
					5.227,00