

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ARQUIVO AUTO COTAÇÃO

Comunicamos que no processo licitatório 143/2023, Tomada de Preço 11/2023 que tem por objeto Contratação de Empresa do ramo para execução de Obra da Praça Tenente Bins, no centro de Tenente Portela/RS, ao realizar a emissão do arquivo auto cotação ocorreu um erro na descrição de alguns itens, diante disso foi emitido novo arquivo que se encontra à disposição dos interessados.

Não houve qualquer alteração na planilha orçamentária do projeto, apenas na descrição de itens do arquivo auto cotação.



Beatris. B.P. Debortoli

Responsável pela emissão e publicação o arquivo auto cotação.

Certidão.

Certifico que no processo licitatório 143/2023, Tomada de Preço 11/2023 que tem por objeto Contratação de Empresa do ramo para execução de Obra da Praça Tenente Bins, no centro de Tenente Portela/RS, ao realizar a emissão do arquivo auto cotação ocorreu um erro na descrição dos seguintes itens:

- O item 1.7.2.11 da planilha orçamentária que corresponde ao item 83 do arquivo auto cotação saiu com a descrição POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA, quando o correto seria, PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.

- O item 1.8.0.1 da planilha orçamentária que corresponde ao item 84 do arquivo auto cotação saiu com a descrição ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM, quando o correto seria POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA.

- O item 1.8.0.2 da planilha orçamentária que corresponde ao item 85 do arquivo auto cotação saiu com a descrição CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020, quando o correto seria, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM.

Dessa forma, no arquivo auto cotação no item 83, onde consta POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA, leia-se, PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021, no item 84, onde consta ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM, leia-se POSTE DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, PADRÃO RGE INSTALADO, ENTRADA SUBTERRANEA, e no item 85, onde consta CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020, leia-se, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIAMETRO 25MM, ATERRADO, ENVELOPADO COM CONCRETO 10X10CM, VALA DE 40X15CM.

Não houve qualquer alteração na planilha orçamentária do projeto apenas na descrição de itens do arquivo auto cotação.



Beatris. B.P. Debortolli

Responsável pela emissão e publicação o arquivo auto cotação.

